Calidad entrega y recepción GORE

22 de junio 2022

Modificación de pavimento posterior a recepción por parte de GORE.

Diferencia entre calidad constructiva Junio v/s Julio 2022.

Registro visita acompañamiento MINVU día 07 de Julio 2022

Visita MINVU, se constata trabajos de Sub ejecutor FAMSV el día de recepción MINVU. Se registra que al momento de efectuar visita de acompañamiento solicitada en apoyo se tomo cocnocimiento desarrollo de labores posterior a recepción GORE.

Se registra pavimento húmedo

(recién instalado).



Registro de trabajos efectuados posterior a recepción mes de Junio 2022 por parte de GORE.

Se desconoce quien solicito y quien autorizo modificación, como a su vez la justificación de los recursos utilizado para desarrollo, advirtiendo que labores a posterior a registro de libro de obra no cuenta con pronunciamiento por parte de GORE.

Visita MINVU. Registro de Observaciones (accesibilidad)